



Ministero Istruzione Università e Ricerca

Liceo Statale *Gian Battista Vico* - Liceo Scientifico Liceo delle Scienze Umane
v.le Italia 26 20094 Corsico MI tel. 02 4580 920 fax 02 45471704 CF 80193610153 CM MIPS26000A
www.liceovico.gov.it E-m liceovico@liceovico.it PEC mips26000a@pec.istruzione.it



Prot. N. 4078/C14

Corsico, 18/11/2017

SEGUITO DELL'INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE SULLA SITUAZIONE DELLA SCUOLA DOPO LA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA

Cari genitori,

nell'informativa precedente eravamo arrivati a lunedì scorso, quindi riprendiamo da lì.

Martedì mattina abbiamo scritto una mail al Sindaco Sala, che è anche Presidente di Città Metropolitana, corredata di tutta la documentazione dei Vigili del Fuoco, delle foto delle aule in cui piove dentro e della cartina della scuola che fa capire dove si trovano le tre aule in questione, chiedendo un appuntamento urgente per discutere la situazione e sentire direttamente da lui quali intenzioni ha Città Metropolitana per il nostro futuro.

Martedì pomeriggio ci ha risposto il suo delegato per l'Edilizia Scolastica, dott. Roberto Maviglia, che ci ha fissato un appuntamento per lunedì prossimo alle 15.30.

Sempre martedì mattina si è presentato a scuola un architetto di Città Metropolitana per un ulteriore sopralluogo e, una volta forniteli le copie dei documenti rilasciati dai VV.FF, ha minimizzato il loro contenuto, ribadendo che la struttura non è assolutamente pericolosa, visto che nelle aule il controsoffitto è formato da quadrotti di polistirolo. Alla richiesta di mettere le sue parole per iscritto, però, si è aperto un acceso dibattito, in quanto l'architetto sosteneva che questo non fosse un loro dovere e che la cosa andava al di là delle sue mansioni.

Nelle giornate di mercoledì e giovedì si sono visti degli operai sul tetto, sempre senza che noi fossimo informati né del fatto né di cosa stavano facendo.

Ieri pomeriggio è venuto il nostro RSPP (Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione) che ha visionato le tre aule e il corridoio su cui insistono e ha confermato la non pericolosità della situazione.

La visita sul tetto, però, ha evidenziato una zona in cui la guaina di rivestimento è rovinata, sollevata e bucata. Ho fatto delle foto e porterò anche queste in visione all'appuntamento di lunedì.

Ribadisco la mia posizione: non mi si può convincere che la situazione sia da considerarsi normale; non voglio che questa sia la normalità della mia scuola e non voglio che non si faccia niente per risolvere la questione. Mi sembra che un progetto di miglioramento e una pianificazione delle azioni da intraprendere siano doverosi e mi auguro tanto di trovare la volontà sia economica che politica di venirci incontro.

Il prossimo aggiornamento sarà, quindi, martedì, quando vi relazionerò su come è andato l'incontro di lunedì pomeriggio.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Silvia Bassi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

